

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
4	文教施設の図面リストに「M-A-37 断面詳細図(7)」の記載がありますが、配付図に含まれておりません。不足図or欠番の何れでしょうか。 不足図であれば早期に配付願います。(配付予定日をご教示願います。) また、「M-法-09」は飛び番号となっていますが、欠番と考えて宜しいでしょうか。	M-A-37 断面詳細図(7)が不足しており申し訳ありませんでした。 メールにてご連絡している共有フォルダ内に格納いたしますのでご確認ください。 M-法-09は、欠番です。	R8. 10. 13
5	文教施設「M-A-15 建築工事補足仕様書(1)」がフォント不備(文字の重なり)で見え難い状況です。適切なものを再配付いただけないでしょうか。	「M-A-15 建築工事補足仕様書(1)」を修正したファイルをメールにてご連絡している共有フォルダ内に格納いたしますのでご確認ください。	R8. 10. 13
6	外構・サイン工事の工事範囲は以下と考えて宜しいでしょうか。 本工事：「M-G-01 外構詳細図」、「T-G-01 外構詳細図」に記載の福祉まちづくり関連工事(※これらは金抜設計書にも計上されております) 別途工事：「M-G-04～07」に記載の舗装・植生・付帯工・区画線・サイン工事 「T-G-04～06」に記載の舗装・植生・付帯工・区画線工事 (※これらは金抜設計書にも計上されていません)	お見込みの通りです。	R8. 10. 13
7	「M-A-16 建築工事補足仕様書(2)」に以下の記載がありますが、意図する内容が不明です。いつ、どの様な対応が必要なのか具体的にご指示願います。 “補助金申請用に必要な積算資料として、分類及び各指定用途ごとに抽出した積算まとめを行うこと”	本特記は、本工事が複数の国庫補助金の対象工事である為記載しておりますが、最終的な補助金申請用の積算とりまとめを施工者に求めるものではありません。 ここで想定しているのは、各年度ごとの工程表・出来高管理や設計変更時における見積書の作成、該当部分の協議簿や数量等の根拠資料の整理など、通常の工事において実施していただく範囲内の業務を想定しております。 具体的には工事進捗がある程度判明した時点で、工事監督員からの協議に応じていただく予定としています。	R8. 10. 13
8	金抜数量書で文教施設棟新築工事(ブレイス-ス)の記載がありますが、詳細の範囲が不明です。区分図を貸与頂けないでしょうか。	ブレイス-スとは1階と2階の一部エリアのことです。 範囲を着色した図面をメールにてご連絡している共有フォルダ内に格納いたしますのでご確認ください。	R8. 10. 13

質問・回答票

工事名：上峰町体育館・武道場、教育施設（２棟接続一括）建設工事
公告日：令和８年９月１８日

上峰町生涯学習課生涯スポーツ係

No.	質問及び要旨	回答	回答日
9	【M-A-03、M-A-22、M-A-96、金抜数量書P45】 防水工事-屋根アスファルト防水で仕様が下記の様に相違しています。 BI-1(保護絶縁断熱)と考えて宜しいでしょうか。 □建築工事特記仕様書：AI-1 □外部仕上表・内部仕上表-外部仕上表：BI-1 □金抜数量書：BI-1(保護絶縁断熱) 又、体育館棟も同様と考えて宜しいでしょうか。併せて御指示下さい。	お見込みの通りです。 体育館棟も同様です。	R8. 10. 13
10	【M-A-03、M-A-31～36、M-A-96、金抜数量書P45. 46】 防水工事-アスファルト防水で立上り部の保護が下記の様に相違しています。 乾式保護材は適用なしと考えて宜しいでしょうか。 必要な場合は、金抜数量書の適用場所及び詳細を併せて御指示下さい。 □建築工事特記仕様書：乾式保護材-記載あり □断面詳細図(1)～(6)：乾式保護材-記載なし □部分詳細図(1)(参考図)-101パレット：文言あり・図示なし □金抜数量書-防水：乾式保護材の記載あり 又、体育館棟も同様と考えて宜しいでしょうか。	乾式保護材は適用あります。 断面詳細図(1)～(6)：乾式保護材を追記した図面をメールにてご連絡している共有フォルダ内に格納いたしますのでご確認ください。 体育館も同様ですので、追記図面のご確認をお願いします。	R8. 10. 13
11	【M-A-22】 外部仕上表で2階テラス(1)(2)(3)、3階テラスにアンダーパット(住ゴム同等)の記載がありますが金抜数量書に記載がありません。適用なしと考えて宜しいでしょうか。	図面の記載が誤っておりました。大変申し訳ございません。 修正した図面をメールにてご連絡している共有フォルダ内に格納いたしますのでご確認ください。 修正箇所：【M-A-22】外部仕上表内の『アンダーパット(住ゴム同等)』を『鋼製床組』に修正しました。	R8. 10. 13