

# 上峰町の内水対策に関する取り組み



令和7年6月  
上峰町

令和6年10月  
前牟田地区自主防災組織  
炊き出し訓練（前牟田学習等供用施設）

# 全 般 概 要

## (内水対策について)

上峰町は地形上、水害の被害を受けやすい佐賀平野に位置しています。特に、近年は気候変動による大雨により、内水氾濫が起これやすくなっており、令和元年、2年、3年、5年と立て続けに浸水被害を受けています。

## (内水対策の方針)

「国及び県の内水対策に歩調をあわせて、役場内の関係各課が相互に連携しつつ、所管するハード・ソフト対策についてできる所から速やかに推進する。」としております。

## (主な取組内容)      \* 令和6年度以降の変更・追加分

「切通川の改修」

「防災カメラ（ライブ映像）の配信」

「消防団活動用備品の充実（救命ボート）」

「道の駅かみみねの防災拠点化（指定緊急避難場所等）」

# 主な取組内容の説明

# 1-① 切通川を改修しました！

(建設課)

**切通川（屋形原地区）**はブロック積護岸の未施工区間があり、通水を阻害する**土砂堆積の要因**となっていました。  
令和5から6年度にかけて県工事により、出水期前に「しゅんせつ」、  
「伐採」を行うとともに、未施工区間の一部で「**ブロック積護岸**」の施工を行いました。



(改修前)

土砂が堆積し雑草が繁茂している

(改修後)

しゅんせつ、伐採のあと、ブロック積護岸を施工し、通水阻害を解消

# 1-② 切通川を改修しました！

(建設課)

切通川（下津毛地区下流）は川幅が狭く屈曲しているため、大雨時には、たびたび堤防を越水し、町内が**冠水する一因**となっていました。令和6年度に県工事により「引堤」を行い、川幅が広く緩やかに流れるようになりました。



(改修前)

川幅が狭く断面が小さい

(改修後)

川幅が広く断面も大きくなったため、水位が低下

## 2 防災カメラ(ライブ映像)の配信を行います！ (総務課)

町内周辺河川の状況を**町のホームページ**上からリアルタイムで見ることができます。



①中津隈カメラ



②徳富橋カメラ

### 3 消防団活動用の備品の充実を図りました！（総務課）

冠水により孤立した地域の要救助者の方々を救助するため「救命用ゴムボート」を整備しました。



構造 部品	空気膨張式 パドル使用
数量	1セット
定員	6人
積載 重量	350kg
サイズ	全長 3.25m 全幅 1.55m
総重量	約3.5kg
配備	消防団第1部 格納庫

## 4 道の駅かみみねを防災拠点として活用します！（総務課）

令和7年4月にオープンした道の駅かみみねを防災拠点（「指定緊急避難場所」及び「車中泊避難スペース」等）として活用します。



避難者の収容  
能力が向上  
しました！



- **指定緊急避難場所**：居住者等が災害から命を守るために緊急的に避難する施設又は場所
- **車中泊避難スペース**：やむを得ず車中泊により避難を行う方のためのスペース



**【問い合わせ先】**

〒849-0123

佐賀県三養基郡上峰町大字坊所 3 8 3 番地 1

上峰町役場

総務課 0 9 5 2 - 5 2 - 2 1 8 1

建設課 0 9 5 2 - 5 2 - 7 4 1 4

産業課 0 9 5 2 - 5 2 - 7 4 1 5