

対策一覧表（通学路）

令和5年9月30日時点

【上峰小中学校】

| 番号 | 点検年次 | | | | | | | | | | | | | | | 道路種別 | 路線名 | 箇所名・住所名 | 対策内容 | 事業主体 | 対策年度 |
|----|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|---|-------|-------------------|-----|----------------------------|---------|--------|------|
| | H24 | H25.6 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R元 | R2 | R3 | R4 | R5 | | | | | | | | |
| 1 | ○ | | | | | | | | | | | | | | 市町村道 | 堤2号線 | 上峰町 | 外側線による路肩の確保 | 上峰町 | 対策済み | |
| 2 | ○ | | | | | | | | | | | | | | 主要地方道 | 北茂安三田川線 | 上峰町 | 児童・生徒へ通学指導実施 | 上峰町 | 対策済み | |
| 3 | ○ | | | | | | | | | | | | | | 主要地方道 | 北茂安三田川線 | 上峰町 | 児童・生徒へ通学指導実施 | 上峰町 | 対策済み | |
| 4 | ○ | | | | | | | | | | | | | | 一般県道 | 神埼北茂安線 | 上峰町 | 児童・生徒へ通学指導実施 | 上峰町 | 対策済み | |
| 5 | ○ | | | | | | | | | | | | | | 一般県道 | 神埼北茂安線 | 上峰町 | 工事施工業者やガードマンによる誘導 | 東部土木事務所 | 対策済み | |
| 6 | ○ | | | | | | | | | | | | | | 一般県道 | 坊所城島線 | 上峰町 | 児童・生徒へ通学指導実施 | 上峰町 | 対策済み | |
| 7 | ○ | | | | | | | | | | | | | | 市町村道 | 八枚坊所新村線 | 上峰町 | 外側線の引き直し | 上峰町 | 対策済み | |
| 8 | ○ | | | | | | | | | | | | | | 市町村道 | 米多西線 | 上峰町 | 業者への注意喚起 + 植栽の剪定 | 上峰町 | 対策済み | |
| 9 | ○ | | | | | | | | | | | | | | 市町村道 | 井手口団地線 | 上峰町 | 児童・生徒へ通学指導実施 | 上峰町 | 対策済み | |
| 10 | ○ | | | | | | | | | | | | | | 市町村道 | 郡境坊所線 | 上峰町 | 道路標識の塗り直し | 鳥栖警察署 | 対策済み | |
| 11 | ○ | | | | | | | | | | | | | | 市町村道 | 下津毛三田川線 | 上峰町 | 交差点改良 | 上峰町 | R5年度以降 | |
| 12 | ○ | | | | | | | | | | | | | | 市町村道 | 下津毛三田川線 | 上峰町 | クロスマーク、減速ゾーンの設置 | 上峰町 | 対策済み | |
| 13 | ○ | | | | | | | | | | | | | | 市町村道 | 坊所南北線 | 上峰町 | 横断歩道の位置の見直し | 上峰町 | 対策済み | |
| 14 | ○ | | | | | | | | | | | | | | 市町村道 | 米多坊所線 | 上峰町 | 児童・生徒へ通学指導実施 + 外側線の引き直し | 上峰町 | 対策済み | |
| 15 | ○ | | | | | | | | | | | | | | 市町村道 | 二又坊所線 | 上峰町 | 通学路の見直し | 上峰町 | 対策済み | |
| 16 | ○ | | | | | | | | | | | | | | 市町村道 | 中村中央線 | 上峰町 | クロスマークの設置 | 上峰町 | 対策済み | |
| 17 | ○ | | | | | | | | | | | | | | 市町村道 | 坊所南北線 | 上峰町 | 横断歩道の新設 | 鳥栖警察署 | 対策済み | |
| 18 | ○ | | | | | | | | | | | | | | 一般県道 | 神埼北茂安線 | 上峰町 | 警戒標識、表示等の設置 | 上峰町 | 対策済み | |
| 19 | ○ | | | | | | | | | | | | | | 市町村道 | 堤2号線 | 上峰町 | 道路舗装後交通状況を見て標識等の設置 | 上峰町 | 対策済み | |
| 20 | ○ | | | | | | | | | | | | | | 一般県道 | 神埼北茂安線 | 上峰町 | LED式信号機へ変更 | 鳥栖警察署 | 対策済み | |
| 21 | ○ | | | | | | | | | | | | | | 一般県道 | 神埼北茂安線 | 上峰町 | 横断歩道の新設検討 | 鳥栖警察署 | 対策済み | |
| 22 | ○ | | | | | | | | | | | | | | 市町村道 | 坊所南北線 | 上峰町 | 児童・生徒へ通学指導実施 | 上峰町 | 対策済み | |
| 23 | | ○ | | | | | | | | | | | | | 一般県道 | 坊所城島線 | 上峰町 | 児童・生徒へ通学指導実施 | 上峰町 | 対策済み | |
| 24 | | ○ | | | | | | | | | | | | | 市町村道 | 切通北団地1号線、切通北団地5号線 | 上峰町 | 中央線、外側線の設置 | 上峰町 | 対策済み | |
| 25 | | ○ | | | | | | | | | | | | | 市町村道 | 坊所南北線 | 上峰町 | 外側線の設置 | 上峰町 | 対策済み | |
| 26 | | ○ | | | | | | | | | | | | | 一般県道 | 神埼北茂安線 | 上峰町 | 歩道の設置・拡幅 | 東部土木事務所 | 対策済み | |
| 27 | | ○ | | | | | | | | | | | | | 一般県道 | 坊所城島線 | 上峰町 | 児童・生徒へ通学指導実施 | 上峰町 | 対策済み | |
| 28 | | ○ | | | | | | | | | | | | | 一般県道 | 神埼北茂安線 | 上峰町 | 対策案の検討 | 鳥栖警察署 | 対策済み | |
| 29 | | | | ○ | | | | | | | | | | | 市町村道 | 下津毛三上線 | 上峰町 | 外側線による路肩の確保 | 上峰町 | 対策済み | |
| 30 | | | | ○ | | | | | | | | | | | 市町村道 | 下津毛三上線（上峰中学校校門前） | 上峰町 | カーブミラーの新設（正門前の交差点） | 上峰町 | 対策済み | |
| 31 | | | | ○ | | | | | | | | | | | 市町村道 | 坊所南北線 | 上峰町 | 側溝の蓋のカラー舗装 | 上峰町 | R5年度以降 | |
| 32 | | | | | | ○ | | | | | | | | | 市町村道 | 外記溜池西側道路 | 上峰町 | 児童・生徒へ通学指導実施 | 上峰町 | 対策済み | |
| 33 | | | | | | ○ | | | | | | | | | 市町村道 | 坊所南北線 | 上峰町 | 拡幅、歩道の設置、カラー舗装 | 上峰町 | R5年度以降 | |
| 34 | | | | | | ○ | | | | | | | | | 一般県道 | 神埼北茂安線 | 上峰町 | 歩道の除草作業 | 東部土木事務所 | 対策実施中 | |
| 35 | | | | | | ○ | | | | | | | | | 一般県道 | 坊所城島線 | 上峰町 | 歩道の設置 | 東部土木事務所 | 対策実施中 | |
| 36 | | | | | | | ○ | | | | | | | | 市町村道 | 郡境坊所線 | 上峰町 | 歩道新設後の対策、児童・生徒へ通学指導実施 | 上峰町 | 対策済み | |
| 37 | | | | | | | ○ | | | | | | | | 一般県道 | 神埼北茂安線 | 上峰町 | 児童・生徒へ通学指導実施 | 上峰町 | 対策済み | |
| 38 | | | | | | | | | ○ | | | | | | 市町村道 | 学校前住宅線 | 上峰町 | 児童・生徒へ通学指導実施、歩道取り付け、外側線設置 | 上峰町 | 対策済み | |
| 39 | | | | | | | | | ○ | | | | | | 市町村道 | 下津毛三田川線 | 上峰町 | 児童・生徒へ通学指導実施、防犯灯のLEDへ変更 | 上峰町 | 対策済み | |
| 40 | | | | | | | | | ○ | | | | | | 市町村道 | 米多坊所線 | 上峰町 | 水路へ床板設置 | 上峰町 | 対策済み | |
| 41 | | | | | | | | | ○ | | | | | | 一般県道 | 神埼北茂安線 | 上峰町 | 児童・生徒へ通学指導実施 | 上峰町 | 対策済み | |
| 42 | | | | | | | | | | ○ | | | | | 市町村道 | 切通北団地1号線 | 上峰町 | 児童・生徒へ通学指導実施 | 上峰町 | 対策済み | |
| 43 | | | | | | | | | | ○ | | | | | 主要地方道 | 中原三瀬線 | 上峰町 | 児童・生徒へ通学指導実施 | 上峰町 | 対策済み | |
| 44 | | | | | | | | | | ○ | | | | | 市町村道 | 郡境坊所線 | 上峰町 | 児童・生徒へ通学指導実施 | 上峰町 | 対策済み | |
| 45 | | | | | | | | | | ○ | | | | | 市町村道 | 八枚江越線 | 上峰町 | 通学路変更の検討 | 上峰町 | 対策実施中 | |
| 46 | | | | | | | | | | | ○ | | | | 市町村道 | 下津毛三田川線 | 上峰町 | 交差点改良 | 上峰町 | R5年度以降 | |
| 47 | | | | | | | | | | | ○ | | | | 市町村道 | 下津毛井手口住宅線 | 上峰町 | 外側線設置 | 上峰町 | 対策済み | |
| 48 | | | | | | | | | | | ○ | | | | 一般県道 | 坊所城島線 | 上峰町 | ガードパイプ設置等の検討 | 東部土木事務所 | 対策実施中 | |
| 49 | | | | | | | | | | | ○ | | | | 一般県道 | 坊所城島線 | 上峰町 | 車両の防護柵設置 | 東部土木事務所 | 対策済み | |
| 50 | | | | | | | | | | | | ○ | | | 市町村道 | 郡境坊所線 | 上峰町 | 歩道設置、道路拡幅 | 上峰町 | 対策実施中 | |
| 51 | | | | | | | | | | | | ○ | | | 市町村道 | 御陵坊所線 | 上峰町 | 歩道設置 | 上峰町 | 対策実施中 | |
| 52 | | | | | | | | | | | | ○ | | | 市町村道 | 米多西線 | 上峰町 | 横断歩道設置の検討 | 鳥栖警察署 | 対策実施中 | |
| 53 | | | | | | | | | | | | ○ | | | 市町村道 | 横小路線 | 上峰町 | ガードパイプ設置 | 上峰町 | 対策実施中 | |
| 54 | | | | | | | | | | | | | ○ | | 国道 | 34号線 | 上峰町 | 歩道整備の検討 | 国道事務所 | 対策実施中 | |
| 55 | | | | | | | | | | | | | | ○ | 地方主要道 | 中原三瀬線 | 上峰町 | 歩道整備の検討 | 東部土木事務所 | 対策実施中 | |
| 56 | | | | | | | | | | | | | | ○ | 一般県道 | 坊所城島線 | 上峰町 | カラー横断歩道等の検討 | 東部土木事務所 | 対策実施中 | |
| 57 | | | | | | | | | | | | | | ○ | 主要地方道 | 北茂安三田川線 | 上峰町 | 歩道整備の検討 | 東部土木事務所 | 対策実施中 | |
| 58 | | | | | | | | | | | | | | ○ | 一般県道 | 神埼北茂安線 | 上峰町 | 歩道整備、ガードパイプ設置 | 東部土木事務所 | 対策実施中 | |
| 59 | | | | | | | | | | | | | | ○ | 市町村道 | 下津毛三上線 | 上峰町 | 児童・生徒へ通学指導実施、路面標示・ラバーボール設置 | 上峰町 | 対策実施中 | |
| 60 | | | | | | | | | | | | | | ○ | 市町村道 | 米多坊所線 | 上峰町 | 外側線・カラー舗装・指導停止線設置 | 上峰町 | 対策実施中 | |
| 61 | | | | | | | | | | | | | | ○ | 市町村道 | 下津毛三田川線 | 上峰町 | 横断用カラー舗装の設置 | 上峰町 | 対策実施中 | |
| 62 | | | | | | | | | | | | | | ○ | 市町村道 | 米多坊所線 | 上峰町 | 横断用カラー舗装、外側線の設置 | 上峰町 | 対策実施中 | |
| 63 | | | | | | | | | | | | | | ○ | 市町村道 | ドリームタウン5号線 | 上峰町 | 横断用カラー舗装、外側線の設置 | 上峰町 | 対策実施中 | |
| 64 | | | | | | | | | | | | | | ○ | 市町村道 | 郡境坊所線 | 上峰町 | 外側線、カラー舗装の設置 | 上峰町 | 対策実施中 | |

対策一覧表（未就学児安全対策箇所）

令和5年9月30日時点

| 番号 | 点検年次 | | | | | | | | | | | | | | | 道路種別 | 路線名 | 箇所名・住所名 | 対策内容 | 事業主体 | 対策年度 |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|--|------|------|-----|---------|------|------|------|
| | H24 | H25.6 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R元 | R2 | R3 | R4 | R5 | | | | | | | | |
| R1-1 | | | | | | | | | | ○ | | | | | 市町村道 | 坊所中線 | 上峰町 | 外側線設置 | 上峰町 | 対策済み | |